


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
13.09.2022	№ 18220061000200851015	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 т.60-66-03, тел./факс 60-66-70 E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района

427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1 т.8(34165)2-11-85

E-mail: [zavgpn@mchs-18.ru](mailto:zavgpn@mchs-18.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**№ 18-4-2022/0036пп от 26.09.2022г.**

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Ягульская средняя общеобразовательная школа»

(указывается контролируемое лицо. в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору Сунцова Юрия Александровича от 13.09.2022г. № 18-4-2022/0036рс, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №18220061000200851015 от 13.09.2022г.

**плановая** выездная проверка проведена:

с « 15 » сентября 2022 г., 10 час. 30 мин.

по 22 » сентября 2022 г., 16 час. 00 мин.

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору Сунцовым Юрием Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Выездная проверка проведена в отношении: здания и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ягульская средняя общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Холмогорова, 1;

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Молодежная, 12;

Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Тенистая, 1;

Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Русский Вожой, ул. Молодежная, 4;

Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Сокол, ул. Клубная, 1.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>Общие мероприятия</b>				
1.	На здания школы с помещениями детского сада, детских садов (кроме здания детского сада по адресу: УР, Завьяловский район, с.Ягул, ул. Тенистая, 1) отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст.78 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13, 16, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
2.	На объектах защиты не хранится исполнительная и проектная документация на системы противопожарной защиты здания (кроме на здания школы по адресу: УР, Завьяловский район, с.Ягул, ул. Холмогорова,1 и детского сада по адресу: УР, Завьяловский район, с.Ягул, ул. Тенистая, 1).	ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
<b>Здание школы с помещениями детского сада, (УР, Завьяловский район, с.Ягул, ул.Холмогорова, д.1, трехэтажное II СО, 1978 года постройки)</b>				
3.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдения проектных решений, в	ст.78 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13, 16, 23 Правил	01.09.2023г.	

	частности допущены изменения функционального назначения помещений, устроены дополнительные помещения (на первом этаже гардеробы, на третьем этаже учебный класс).	противопожарного режима в Российской Федерации		
4.	Ширина дверей выхода из учебного класса (тир с расчетным числом учащихся более 15) выполнена менее 0,9 м (фактически ширина составляет 0,62 м).	ч.4 ст.4; ст. 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023г.	
5.	Требуемый предел огнестойкости межчердачного перекрытия не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее REI 45.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4; ст.87, ст. 13, таблица 21, СП 7.13130.2013 п.6.10	01.09.2023г.	
6.	На первом этаже здания школы ширина эвакуационных выходов, ведущих из комнаты персонала в общий коридор, из мужской и женской раздевалок в спортивный зал и общий коридор, из комнаты водителей в коридор, выполнена в свету менее 0,8 м (фактически ширина эвакуационных выходов составляет 0,55 – 0,62 м).	ч.4 ст.4; ст. 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023г.	
7.	На первом этаже двери, ведущие из мужской и женской раздевалок в спортивный зал, открываются не по направлению выхода из здания.	ч.4 ст.4; ст. 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023г.	
8.	Двери в помещение книгохранилище установлены не противопожарные, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее EI 30.	ч.4 ст.4; ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2023г.	
9.	В планах эвакуации места расположения указаны не верно (в связи с чем планы эвакуации вывешены не в месте расположения в указанных на	п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	

	планах).			
10.	На прибор приемно – контрольный не выведены извещения о неисправности линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей (при имитации режимов «Неисправность» СОУЭ путем «обрыва» линий связи с речевыми оповещателями, световыми оповещателями «Выход», извещения о возникших соответствующих неисправностей на прибор приемно – контрольный не поступили).	п. 7.2 ГОСТ Р 59639 2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325 2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009	01.09.2023г.	
11.	Из помещения мастерской приготовления пищи и кабинета тренерской отсутствуют эвакуационные выходы (фактически имеющиеся выходы ведут через два помещения).	ч.4 ст.4; ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2023г.	
12.	В кабинете точка роста (кабинет №11) настенный речевой оповещатель расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (фактически расстояние составляет 80 мм).	ч.4, с.4, ст.6, ст.54, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.1, 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2023г.	
13.	На первом, втором и третьем этажах в коридорах (холлах) и в коридоре пищеблока размещена мебель (столы, стулья, диваны, стенды, шкафчики, холодильники).	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
14.	В помещении моечной пищеблока сняты двери эвакуационного выхода.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.09.2023г.	
15.	Для целей пожаротушения здания объемом более 5000 куб.м не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение объемом не менее 216 куб.м.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6, 68; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2, табл.2	01.09.2023г.	
16.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации:	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	

	- дымовой пожарный извещатель в кабинете точка роста (кабинет №11) находится в не рабочем состоянии; - в уличном гараже автоматическая пожарная сигнализация находится в отключенном состоянии.			
<b>помещения детского сада</b>				
17.	В общих коридорах размещена мебель, раздевальные шкафы, сушилка.	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
18.	В музыкальном зале отсутствует второй эвакуационный выход.	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п.5.1.3	01.09.2023г.	
<b>Помещения детского сада, встроенные на первом этаже многоквартирного жилого дома (УР, Завьяловский район, с.Ягул, ул. Молодежная, д.12, II СО, 1985 года постройки)</b>				
19.	Перед наружными дверями эвакуационных выходов, ведущих из тамбуров эвакуационных выходов наружу, не предусмотрены входные площадки с шириной не менее 1, 5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.21	01.09.2023г.	
20.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций для пристроенных тамбуров эвакуационных выходов.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
<b>Здание детского сада (УР, Завьяловский район, д. Сокол, ул. Клубная, д.1, двухэтажное, II СО, 1985 года постройки)</b>				
21.	Предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачного покрытия веранд (балконов), расположенных на втором этаже здания, не менее R 15 не обеспечено (фактически строительные конструкции бесчердачного покрытия	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 87, таблица №21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2023г.	

	(обрешетка и стропила) выполнены из деревянных конструкций, обработанные огнезащитным составом «Вупротек-3»).			
22.	В полу на путях эвакуации на первом этаже в групповой ячейке ясли перед входом в помещение буфетной выполнен перепад высот.	ч.4 ст.4; ст. 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2023г.	
23.	Лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1 м до плоскости оконных проемов.	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п. 4.4.7. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.09.2023г.	
24.	На втором этаже в старшей групповой ячейке двери, ведущие из помещения спальни на веранду (балкон), а также на первом этаже в младшей групповой ячейке двери, ведущие из помещения спальни наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.22 п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.09.2023г.	
25.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты здания: - в ходе имитации пожара путем последовательного одинарного воздействия на два точечных тепловых пожарных извещателя, установленных на кухне, автоматическая пожарная сигнализация в режим «пожара» не перешла (не сработала); - в ходе имитации пожара путем последовательного одинарного воздействия на два точечных тепловых пожарных извещателя, установленных на веранде (балконе), автоматическая пожарная сигнализация в режим «пожара» не перешла (не сработала).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст. 6, ст. 54, 83; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.14.4: п.7.2 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 3.26, 6.1.1, 7.1.3	01.09.2023г.	
26.	На прибор приемно –	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.09.2023г.	

	контрольный не выведены извещения о неисправности линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей (при имитации режимов «Неисправность» СОУЭ путем «обрыва» линий связи с речевыми оповещателями, световыми оповещателями «Выход», извещения о возникших соответствующих неисправностях на прибор приемно – контрольный не поступили).	регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст. 6, ст.54, 84; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.7.2 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.7.4.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 3.20, 5.12, 5.17		
27.	Для целей пожаротушения здания объемом не более 5000 куб.м не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение объемом не менее 108 куб.м (согласно представленного акта проверки противопожарного резервуара объем воды для целей пожаротушения составляет 30 куб.м).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6, 68; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2, табл.2	01.09.2023г.	
<b>Здание детского сада (УР, Завьяловский район, д. Русский Вожой, ул. Молодежная, д.4, двухэтажное, II СО, 1980 года постройки)</b>				
28.	На первом этаже в музыкальном зале выходы не рассредоточены (расстояние между выходами 0, 7 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.53, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.16 п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.09.2023г.	
29.	В полу на путях эвакуации на втором этаже в групповой ячейке в туалете, а также на первом этаже в раздевалке прачечной выполнены пороги высотой более 5 см (фактически 15 – 20 см).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.53, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5 п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.09.2023г.	
30.	В раздевалке прачечной не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (в	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54,	01.09.2023г.	

	раздевалке не смонтированы дымовые пожарные извещатели), а также выполнен порог более 5 см (факт 20 см)	83; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.3, 4.4, таблица 1.		
31.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в лестничной клетке у основного выхода из здания выполнен менее 2 м (фактически 1, 75-1,85)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.53, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.18, 4.3.2 п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.09.2023г.	
32.	Для целей пожаротушения здания объемом не более 5000 куб.м не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение объемом не менее 108 куб.м (фактически имеется противопожарный резервуар с объемом воды для целей пожаротушения 25 куб.м).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6, 68; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2, табл.2	01.09.2023г.	
33.	На прибор приемно – контрольный не выведены извещения о неисправности линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей (при имитации режимов «Неисправность» СОУЭ путем «обрыва» линий связи с речевыми оповещателями, световыми оповещателями «Выход», извещения о возникших соответствующих неисправностей на прибор приемно – контрольный не поступили).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст. 6, ст.54, 84; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.7.2 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.7.4.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 3.20, 5.12, 5.17	01.09.2023г.	
34.	В помещение сторожа установлены разные типы пожарных извещателей	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2023г.	



	(установлены дымовой и тепловой пожарной извещатели)	безопасности» ч.4, ст.4, ст. 6, ст.54, 84; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.5.1 п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;		
35.	В помещении сторожа настенный речевой оповещатель расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (фактически вплотную).	ч.4, с.4, ст.6, ст.54, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.1, 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2023г.	
<b>Здание детского сада (УР, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Тенистая, 1, одноэтажное, II СО, 2019 года постройки)</b>				
36.	Запоры на дверях эвакуационных выходов в общем коридоре не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически 1/2 двери эвакуационных выходов закрыты на ключ)	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
37.	Не представлена декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64;	01.09.2023г.	
38.	Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
39.	В коридоре пищеблока размещены холодильники, а также в коридоре у медицинского кабинета размещен шкаф	п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023г.	
40.	В коридоре пищеблока ширина горизонтального пути эвакуации при двустороннем расположении дверей менее 1, 0 м (ширина коридора 1, 53м, ширина дверей 0, 938м)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.53, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.3, 4.3.4	01.09.2023г.	

		п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;		
41.	В эвакуационном коридоре размещен шкаф для группы учета электроснабжения, выступающий из плоскости стен на высоте менее 2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.53, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.7, 4.4.9 п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.09.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –  
заместитель главного государственного инспектора

Завьяловского района по пожарному надзору

Сунцов Юрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

